## TB 3-14 Sicherheitswerte, Mindestwerte

## a) Allgemeine Sicherheitswerte

	Walz- und	duktile Eisengusswerkstoffe			
	Schmiedestähle	nicht geprüft	zerstörungsfre geprüft		
$S_{ m F}$	1,5	2,1	1,9		
$S_{\mathrm{B}}$	2,0	2,8	2,5		
$S_{\mathrm{D}}$	1,5	2,1	1,9		

## b) Spezifizierte Sicherheitswerte

$S_{ m F} \ (S_{ m B})$		Walz- und Schmiedestähle Schadensfolgen		duktile Eisengusswerkstoffe			
				nicht geprüft Schadensfolgen		zerstörungsfrei geprüft Schadensfolgen	
		groß	gering	groß	gering	groß	gering
Wahrscheinlichkeit des Auftretens der größten Spannungen oder der ungünstigsten Spannungskombination	groß	1,5	1,3	2,1	1,8	1,9	1,65
		(2,0)	(1,75)	(2,8)	(2,45)	(2,5)	(2,2)
	gering	1,35	1,2	1,9	1,65	1,7	1,5
		(1,8)	(1,6)	(2,55)	(2,2)	(2,25)	(2,0)
$S_{\mathrm{D}}$							
regelmäßige Inspektion	nein	1,5	1,3	2,1	1,8	1,9	1,65
	ja	1,35	1,2	1,9	1,7	1,7	1,5

## c) Sicherheitsfaktor S<sub>z</sub> (für den vereinfachten dynamischen Festigkeitsnachweis)

Bedingung	S <sub>z</sub> 1,0	
Biegung und Torsion rein wechselnd		
Biegung wechselnd, Torsion statisch oder schwellend	1,2	
nur Biegung schwellend bzw. nur Torsion schwellend	1,2	
Torsionsmittelspannung größer Biegeausschlagspannung	1,4	
Biegung und Torsion mit hohen statischen Anteilen (Mittelspannungen)	1,4	

Hinweis: Beim vereinfachten dynamischen Festigkeitsnachweis werden nur die Ausschlagspannungen von Biegung und Torsion (nicht die Mittelspannungen) berücksichtigt, deshalb müssen höhere Sicherheiten als bei der genaueren Berechnung verwendet werden.

Der vereinfachte dynamische Festigkeitsnachweis sollte nur für Überschlagsrechnungen verwendet werden. Bei Berücksichtigung von  $S_z$  liegt dieser in der Regel auf der sicheren Seite.